



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 920713/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 23/11/2021

NOM : NIRINAMANANA MAHERY ANDRIAMAMPIONONA

ADRESSE : 1074 BIS 67HA NORD OUEST

TELEPHONE : 0337880121

PROFESSION :MEDECIN

NUM IMM : 0888TBL

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JM81VP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:434400

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2230

PAV :1810

CU :420

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2006

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 23/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au23/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0888TBL

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2230

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400