DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 929492/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 02/12/2021

NOM: JIRAMA

ADRESSE: BP 200 **TELEPHONE**: /0340422009

PROFESSION:-

NUM IMM: 4038TL MARQUE: ISUZU COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : HTS113 CARROSSERIE :PRB

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :15 N°SERIE DU TYPE:.1282489

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 429170

PTC :12500 PAV :4990 CU :7510

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1986

USAGE EFFECTIF: TM10 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 02/12/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIANAVAHY Volatiana
Validité de circulation jusqu'au02/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:929492/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: JIRAMA DATE 02/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4038TL

USAGE EFFECTTF :TM10

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 12500 DROIT Ar 23 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 27 000 TVA Ar 5 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 32 400**