



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 914303/TNA/017/SUR\_SITE/2021

DATE : 17/11/2021

NOM : SOCIETE MAHASOA 034 21 768 50

ADRESSE : LOT 05 G MAHAVELOKELY

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 9375AC

MARQUE :MAZDA

COMMUNE : FENERIVE EST

GENRE : CAM

TYPE : WGL4H

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:608719

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :281064

PTC :6295

PAV :2630

CU :3665

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 29/10/2020

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAMAROTAHINA Zo Rodin

Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIAMANANTENASOA CHARLIE

Validité de circulation jusqu'au17/05/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9375AC**

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

6295

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 14 400**