

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MADAGASCAR  
**ADRESSE :** IVX 5 A BIS ANKAZOMANGA, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **1905TBE**

**USAGE EFFECTIF:** TM6

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 6200

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 16 000

**TVA :** Ar 3 200

**NET A PAYER :** **Ar 19 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 925497/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 29/11/2021

**NET A PAYER : Ar 19 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE NULLE
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS 09/12/2021**