DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 916009/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 18/11/2021

NOM: RAHANTARISOA VIVIANE LUCIE

ADRESSE: ICA 157 ANTSAHASOA TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 3208TBN MARQUE :RENAULT COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP **TYPE**: F40R05 **CARROSSERIE**: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :7 N°SERIE DU TYPE:12458428

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :1475 PAV :900 CU :575

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1994

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 05/11/2020

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au 18/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N°: 916009/ANT/004/SUR_SITE/2021

De : RAHANTARISOA VIVIANE LUCIE DATE 18/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3208TBN

USAGE EFFECTTF :VP

TVA

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : 1475

DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0
PV Ar 2 000
CARTE Ar 2 000
THT Ar 22 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**

Ar 4 400