

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

**ADRESSE :** ANTANANARIVO, Tél. 033 12 430 80

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8989TBA**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2140

**DROIT :** Ar 0

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 0

**THT:** Ar 0

**TVA :** Ar 0

**NET A PAYER :** **Ar 0**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ITINERANTE MANJAKANDRIANA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 931282/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 06/12/2021

**NET A PAYER : Ar 0**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO  
Chrésus  
Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA  
ROLANDE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 5 JOURS 08/12/2021**