



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 867396/ANT/023/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : RABEMANANTSOA MIRANA

ADRESSE : LOT IPB 30 A AMBANILALANA

TELEPHONE : 0345103240

PROFESSION :-

NUM IMM : 1102TBL

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : BM 81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:2U038461

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2450

PAV :1860

CU :590

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain Emilien

Le Chef de Centre

Opérateur :RATSIMIALONA RAVO

Validité de circulation jusqu'au**04/10/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1102TBL****

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2450

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000