



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 876651/TNA/016/SUR_SITE/2021

DATE : 11/10/2021

NOM : RAZAFISON HARINALA TENDRY ELIZA 0340843119

ADRESSE : VOHIDIALA CR MANAKAMBAHINY OUEST

TELEPHONE :

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 3780AF

MARQUE :TOYOTA

COMMUNE : AMBATONDRAZAKA

GENRE : CAM

TYPE : BU91

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :14

N°SERIE DU TYPE:004782

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :1194510

PTC :8590

PAV :5090

CU :3500

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 1992

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : 0

DELIVREE LE :04/06/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 25/03/2021

PATENTE : 0

ANI : 2019

APTITUDE : APTE Visite du 11/10/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMIARAKA H.C.Bruno

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIAMANALINA ONJAVOTRA ELIE LUCIA

Validité de circulation jusqu'au11/04/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3780AF

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 8

PLACE DEBOUT :

PTC

8590

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400