## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:MANAMILA ZEPHYRIN} \textbf{ADRESSE}: 410 \ P \ 21/71 \ TANAMBAO \ VERRERIE, \ \textbf{T\'el.} \ / \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \ \textbf{1979AG}$ 

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2750

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-FARAFANGANA

-----

**RECU N°: 864329/FNR/022/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- PLAQUES POLICE AV/ARR NON VISIBLE
- CERTIFICAT DE NON AFFECTATION (C.N.A)

Nom du vérificateur :Mr MARA Tsilefa Françis Opérateur : RAJAIARILALA MARIE BRONDE APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05JOURS