

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



CENTRE : TOAMASINA-FENERIVE-EST

Année : 2021

STATISTIQUE VISITE TECHNIQUE MOIS DE NOVEMBRE

USAGE EFFECTIF												
	TV	VP	VL	AE	VL<6plcs VL6	TM3	REM3	SREM3	TA	TMTBERS	VP 300	TPP
Contrôlés	0	28	5	0	0	24	0	0	1	64	4	23
Aptes	0	27	5	0	0	21	0	0	1	62	4	21
Inaptes	0	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	2

USAGE EFFECTIF												
	TCS	Tbé	TBR	CU	CSUB	TM6	REM6	SREM6	TM7	TRR7	REM7	SREM7
Contrôlés	0	0	126	0	0	15	0	0	9	0	1	0
Aptes	0	0	120	0	0	14	0	0	9	0	1	0
Inaptes	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0

USAGE EFFECTIF								
	TM10	TRR10	REM10	SREM10	TM16	TRR16	REM16	SREM16
Contrôlés	5	0	0	0	16	7	1	7
Aptes	5	0	0	0	16	7	1	7
Inaptes	0	0	0	0	0	0	0	0