## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAMIANDRISOA KOTONANDRASANA ALFRED Tél:0347696182

ADRESSE: LOT 24 I BIS IMERINAFOVOANY 0338732046, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 5716TAP

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2910

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 4 000

 THT:
 Ar
 13 000

 TVA:
 Ar
 2 600

**NET A PAYER: Ar 15 600** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----

RECU N°: 867308/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FREIN DE SECOURS INOPERANT

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

**OLIDA** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS