DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAFIEFERANADIALY} \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT II 31K BIS B ANDRAISORO}, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{9784TAV}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1715

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 908741/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond

Victorien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS