## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 926249/ANT/004/SUR SITE/2021 **DATE**: 29/11/2021

NOM: RASOAHANITRINIALA VALENTINE ISABELLE TELEPHONE:

ADRESSE: LOT B 229 BIS AMBOAROY 0341658391

PROFESSION:-

NUM IMM : 0374TAA MARQUE :RENAULT COMMUNE : ALASORA

GENRE: VP TYPE: L42200 CARROSSERIE:CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:000194697

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:

PTC :1270 PAV :870 CU :400

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE : 1983

USAGE EFFECTIF: TV NR CARTE VIOLETTE: 725833 DELIVREE LE: 23/07/2018

NR LICENCE: DELIVREE LE: 01/09/2020

**PATENTE**: 183578/21 ANI:

Visite du : 29/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 05/03/2022 APTE