



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 917580/MGA/020/SUR\_SITE/2021

DATE : 19/11/2021

NOM : BETOMBO SOAMBOLATIANA ANNE MARIE DELPHINE

ADRESSE : LOT 142/626 AMBOVOALANANA

TELEPHONE : 0324003415

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 8937ME

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : VP

TYPE : SH81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:6U029223

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2375

PAV :1735

CU :640

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2006

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 19/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien

Le Chef de Centre

Opérateur :RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

Validité de circulation jusqu'au19/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8937ME**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2375

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**