

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



CENTRE : ANTANANARIVO-ALASORA

Année : 2021

STATISTIQUE VISITE TECHNIQUE MOIS DE NOVEMBRE

USAGE EFFECTIF												
	TV	VP	VL	AE	VL<6plcs VL6	TM3	REM3	SREM3	TA	TMTBERS	VP 300	TPP
Contrôlés	325	1943	184	22	0	292	0	0	2	745	95	176
Aptes	289	1860	177	22	0	274	0	0	2	698	91	165
Inaptes	36	83	7	0	0	18	0	0	0	47	4	11

USAGE EFFECTIF												
	TCS	Tbé	TBR	CU	CSUB	TM6	REM6	SREM6	TM7	TRR7	REM7	SREM7
Contrôlés	0	0	321	135	268	271	0	1	168	0	0	0
Aptes	0	0	301	126	246	258	0	1	159	0	0	0
Inaptes	0	0	20	9	22	13	0	0	9	0	0	0

USAGE EFFECTIF								
	TM10	TRR10	REM10	SREM10	TM16	TRR16	REM16	SREM16
Contrôlés	54	1	0	0	178	199	12	199
Aptes	54	1	0	0	172	196	12	195
Inaptes	0	0	0	0	6	3	0	4