## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAHARILANTONAVALONA DANNIE ARNAUD \\ \textbf{ADRESSE}: LOT C 22 BIS ANDAFIAVARATRA ANKADIKELY, T\'el. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{0947TBL} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1920

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

RECU N°: 904097/FNR/007/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- COMMANDE KLAXON A POSER
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B

**ROLAND** 

Opérateur: FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS