DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 861662/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 28/09/2021

 $\mathbf{NOM}: \mathtt{RABEARISON}$ MIHARY ISANDRATANA

ADRESSE: III A 217 ABDAFIATSIMO MIJORO TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 7921TAH MARQUE :PEUGEOT COMMUNE : TANJOMBATO
GENRE : VP TYPE : 15EDD7 CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:0.8929193

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 002035

PTC :1660 PAV :1240 CU :420

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1988

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 20/08/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre


Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au28/09/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

--

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



RECU N°:861662/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RABEARISON MIHARY ISANDRATANA DATE 28/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7921TAH

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1660 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**