DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAMIARINJAONA ANDRIAMIANDRISOA HAJANIRINA RICHARD

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: LOT~I~V~H~81~AMBATOMINTSANGANA,~\textbf{T\'el.}~034.05.744.61\\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{2461TAD}$

USAGE EFFECTIF: VL

PLACE DEBOUT:

PTC: 2820

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 928758/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 01/12/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 3MOIS 01/03/2021