

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: DAMA FIDISOA PAUL
ADRESSE : LOT 1638/1-2 67 HA NORD EST, Tél. 0347994794
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **1669TBF**

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC : 1710

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 12 000

TVA : Ar 2 400

NET A PAYER : **Ar 14 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N° : **876189/ANT/004/SUR_SITE/2021**

Date : 11/10/2021

NET A PAYER : **Ar 14 400**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- SIEGES DU VEHICULES A COMPLETER
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L
El'no
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1 MOIS 11/11/2021**