DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 920577/ANT/002/SUR_SITE/2021 **DATE**: 23/11/2021

NOM: RAVELOALISON HAJA NIRINA

ADRESSE: II S 42 TER ANJANAHARY **TELEPHONE**: 034 52 079 02

PROFESSION: ENSEIGNANT

NUM IMM: 0233TBD **MARQUE**:MAZDA **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: TCP TYPE: SR1J32 **CARROSSERIE**:CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL **PUISSANCE**:9 N°SERIE DU TYPE:00804124

PLACE ASSISE: 15 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:2770 **PAV**:1250 CU:1520

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: CU NR CARTE VIOLETTE: 0225771 **DELIVREE LE**:06/02/2019

NR LICENCE: 000320 **DELIVREE LE**: 23/11/2021

PATENTE: 203405/2021 ANI:-APTITUDE: APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIAMBOLOLONA Nary Le Chef de Centre

Opérateur: RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au23/03/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO - ANTANANARIVO**



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:920577/ANT/002/SUR_SITE/2021

De: RAVELOALISON HAJA NIRINA DATE 23/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0233TBD

USAGE EFFECTTF :CU

CARTE

PLACE ASSISE: 15 PLACE DEBOUT: PTC 2770 Ar 9 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000

THT Ar 11 000 TVA Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200 TIMBRE Ar 0

Ar O