## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: AMADI BEN ALAOUI LOUISE

ADRESSE: LOT 118 PLLE 11/24 ANKIRIHIRY -SUD, Tél. 0329903094

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2335AH

**USAGE EFFECTIF: TMT** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 670

DROIT: Ar 7 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 17 000

 TVA:
 Ar 3 400

NET A PAYER: Ar 20 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

**RECU N°: 911702/TNA/005/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 20 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE NULLE
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- PATENTE A PRESENTER
- ROUES DE SECOURS NUL

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.

ALAIN

Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 JOURS