

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** NJAKATINA HENRI ESPERANCE  
**ADRESSE :** LOT 67HA N O 1232 SOANIHARENANA, Tél. 0341668316  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **9154TBN**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2800

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOSITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 931221/FNR/015/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 06/12/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- CABOCHON AV D A REMPLACER

**Nom du vérificateur :** Mr ANDRIANTSOAVINA Tolotra  
**N**  
**Opérateur :** RAZAKASON Radoniaina Herinjaka

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS 16/12/2021**