

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAFARAMANGANORO ANGELINE
ADRESSE : LOT IVE 74 BEHORIRIKA 0330173004, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9650TU

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 15 000

TVA : Ar 3 000

NET A PAYER : Ar 18 000

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 904484/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 08/11/2021

NET A PAYER : Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- SIEGES A FIXER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 08/12/2021