## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RATSIMIZIVASON VOLOLONIAINA TéL: 033 74 114 49 ADRESSE: LOT 08A14 AMPITAHANA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 0330FE

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 6295

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOSITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 913141/FNR/015/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- VEHICULE SALE

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard

Victorien

Opérateur: RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 3 JOURS 19/11/2021