## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 906047/ANT/002/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 09/11/2021

NOM: RANAIVOSOA LIVA

ADRESSE: LOT VN 22 BC BIS A ANKAZOLAVA TELEPHONE:

**PROFESSION: FONCTIONNAIRE** 

NUM IMM: 0308TBL MARQUE: SSANGYONG COMMUNE: ANTANANARIVO 0341396690

GENRE : VP TYPE : FA2MD1 CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:2P057351

PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :66293510000382

PTC :2375 PAV :1655 CU :720

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2002

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 05/11/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 09/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO Chrésus

Le Chef de Centre

Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny Validité de circulation jusqu'au 09/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :906047/ANT/002/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

**BETONGOLO - ANTANANARIVO** 

De: RANAIVOSOA LIVA DATE 09/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0308 TBL

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : PTC 2375

DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0
PV Ar 2 000
CARTE Ar 0
THT Ar 20 000
TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**