

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ALASORA**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 873156/ANT/004/SUR SITE/2021

**DATE :** 07/10/2021

**NOM :** COLIS EXPRESS GARAGE SARL

**TELEPHONE :** 0342468770

**ADRESSE :** III S 307 K MADERA NAMONTANA ANOSIBE

**PROFESSION :-**

**NUM IMM :** 4171TAN

**MARQUE :** FOTON

**COMMUNE :** ANTANANARIVO

**GENRE :** CAM

**TYPE :** BJ1045

**CARROSSERIE :** FOURGON

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 11

**N°SERIE DU TYPE:** 8 6 8 0 .

**PLACE ASSISE :** 3

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 5750

**PAV :** 2250

**CU :** 3500

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2009

**USAGE EFFECTIF :** TM6

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 19/08/2021

**PATENTE :**

**ANI :**

**Visite du :** 07/10/2021

**Nom du vérificateur :** Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

**Validité de circulation jusqu'au** 19/02/2022

**APTE**