## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAMILISON & RIVO & JOELINA & 0340219252 \\ \textbf{ADRESSE:} & VR & 31 & G & ANDOHALOBE & AMBOHIDRASERIKA, & \textbf{T\'el.} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{0731TP} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2515

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

NET A PAYER: Ar 21 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 934069/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/12/2021

NET A PAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- FREIN A MAIN INOPERANT
- CARTE GRISE A CHANGER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- CABOCHON AV D A REMPLACER
- CABOCHON FEU DE POLICE A POSER
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L

El'no

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS(07/02/2022)