DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAHAJANIRAINY LUCIEN PIERRE MICHEL **ADRESSE** : LOT V S 99 BIS K D ANDRANOVORY-0349784425, **Tél**.

0349784425

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9357TBB

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2195

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 4 000

 THT:
 Ar
 22 000

 TVA:
 Ar
 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORAMANGA - TOAMASINA

RECU N°: 928181/TNA/018/SUR_SITE/2021

Date: 01/12/2021

NETAPAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC

ANDRIANJANAHARINIRINA HILHER

Opérateur: RAKOTOMALALA VONINIAINA ALISSA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 20 JOURS 20

DECEMBRE 2021