

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RAMIANDRISOA HERIFETRA
ADRESSE : LOGT 1287 CITE 67 HA NORD OUEST, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **4959TAM**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1915

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ALASORA

RECU N° : **870248/ANT/004/SUR_SITE/2021**

Date : 05/10/2021

NET A PAYER : **Ar 28 800**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- CHANGEMENT MOTEUR SANS R T I

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L
El'no
Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1MOIS 05/11/2021**