

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAJOHNSON FENOHERY

**ADRESSE :** LOT III H 103 BIS AVARATANANA ANTANANARIVO VI,

**Tél.** 034.99.626.24

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0956TAS**

**USAGE EFFECTIF:** CU > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 910160/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 12/11/2021

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc  
Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA  
ROLANDE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : VR 02 MOIS 11/01/2022**