

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: LOUIS CARLOS

ADRESSE : LOT 01 B CHAMBRE N°09 PLLE 22/13 ANDRORANGA
0344479765, **Tél.** 0346326761

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2820AH

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC : 670

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
TANAMBOROZANO - TOAMASINA**

RECU N° : 928879/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date : 01/12/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené
Victorien
Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 05JOURS