

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANDRIANANDRASANA RIJANIAINA PHILIBERT  
**ADRESSE :** LOT ANIVOSAHA SAHANIVOTRY ANTSIRABE, Tél.  
0349342177

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4788TS**

**USAGE EFFECTIF:** CSUB

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2800

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 923578/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 26/11/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE NULLE
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- PNEU AV D LISSE
- FEUX SUR CABINE A ENLEVER

Nom du vérificateur :GPHC  
RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA  
Opérateur : RADAFISON Andrandraina Jean Henri

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 MOIS**