DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONDRAZANANY DOREMY **ADRESSE** : 09 TER,RUE ILE DE FRANCE PLLE 32/43-44 AMPASIMAZAVA OUEST, **Tél**. 0342293935

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2678AD

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 2550

DROIT: Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

RECU N°: 922492/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 25/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- FERMETURE PORTE AVD A REPARER
- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur: JOLIARISON Nirina Eva

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS