## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RALAIARY TSANTA MATIO} \begin{tabular}{ll} \textbf{ADRESSE}: LOT II G 20 Y AMBATOMARO, Tél. 0340624331 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{9524TK} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TV** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1095

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE MANJAKANDRIANA - ANTANANARIVO

**RECU N°: 932405/ANT/002/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN A MAIN INOPERANT
- FUMEE EXCESSIVE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA

ROLANDE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS - 08/12/2021