



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868865/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : HASINIHANTA ZO NANDRIANINA

ADRESSE : LOT 26 M II ANOSY AVARATRA

TELEPHONE :

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 1039TBN

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : ZZZ5NZ

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:BW041958

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2080

PAV :1465

CU :615

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2010

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 15/09/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au**04/10/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1039TBN

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2080

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000