## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ELIARIJAONA HANTARISOA JULIE **ADRESSE** : LOT 14213 M A MANDROSOA IVATO0340159888, **Tél**. 0342060111

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1465TBM

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 3200

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

NET A PAYER: Ar 21 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOSITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 912527/FNR/015/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard

Victorien

Opérateur : RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 15/12/2021