DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 929745/ANT/002/SUR_SITE/2021 **DATE**: 02/12/2021

NOM: PRIMATURE /CPGU

ADRESSE: MAHAZOARIVO TELEPHONE: ---

PROFESSION:-

NUM IMM : 7023TS MARQUE : TOYOTA COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: TCP **TYPE**: LJ95GKMRS **CARROSSERIE**: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:£0002259

PLACE ASSISE: 10 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 4247399

PTC :2800 PAV :1690 CU :1110

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1997

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places **NR CARTE VIOLETTE**: 76656 **DELIVREE LE**: 14/02/2020

NR LICENCE: DELIVREE LE: 02/12/2021

PATENTE: * ANI: * APTITUDE: APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIAMBOLOLONA Nary

Le Chef de Centre

Opérateur : RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au02/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :929745/ANT/002/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

BETONGOLO - ANTANANARIVO

De: PRIMATURE /CPGU DATE 02/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7023TS

USAGE EFFECTTF :TPP ≤ 25 places

PLACE ASSISE: 10 PLACE DEBOUT: PTC 2800 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 0 CARTE Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 0