DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RABEARISOA JACQUY SERGE

ADRESSE: LOT AZ 29 B EX AZ 36 B AMBANIMASO, Tél. 0343898001

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4588TM

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1400

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORAMANGA - TOAMASINA

RECU N°: 913158/TNA/018/SUR_SITE/2021

Date: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- FUITE D'HUILE SUR BOITIER DE DIRECTION

Nom du vérificateur :GPHC

ANDRIANJANAHARINIRINA HILHER

Opérateur : RAKOTOMALALA VONINIAINA ALISSA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS 01

DECEMBRE 2021