DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 863427/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 29/09/2021

NOM: MALAZA NOMENARIVONY MBOLAMEVA

ADRESSE: LOT IAN 33 A MAROBIBY TELEPHONE: -

PROFESSION: PROVISEUR DU LYCEE

NUM IMM: 1898TAD MARQUE: VOLKSWAGEN **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP **TYPE**: HOASD14 **CARROSSERIE** :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE **PUISSANCE**:6 N°SERIE DU TYPE:518284

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:-

PTC:1470 **PAV**:960 CU:510

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1993

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 29/09/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au29/09/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:863427/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: MALAZA NOMENARIVONY MBOLAMEVA DATE 29/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1898 TAD

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1470 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0