

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAHAJANIRINA AVOTRINIAINA ARISTIDE**

**ADRESSE : ANDREFANTSENA IHOSY, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8042FD**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IHOSY - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 908469/FNR/025/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU AV G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- BARRE STABILISATRICE AV CASSEE

Nom du vérificateur :GPHC RAMANANTSOA Jean  
Freddy  
Opérateur : ANDRIANIRINA JEAN FELIX

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 21/11/2021**