

PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 911977/ANA/009/SUR_SITE/2021 **DATE**: 15/11/2021

NOM: RAMIANDRASON NADEGE FRANCINE MURIELLE

ADRESSE: LOT III V 105 TER SEXCTEUR III ANOSIZATO ANTANANARIVO TELEPHONE: 032 73 140 91

PROFESSION: MENAGERE

NUM IMM: 8312TAU MARQUE :HYUNDAI **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP TYPE: JN81BP5 **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :ESSENCE N°SERIE DU TYPE:F.269688 **PUISSANCE**:11

PLACE DEBOUT: PLACE ASSISE: 5 **N°MOTEUR:**5375471

PTC:2705 **PAV**:2130 CU:575

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 15/11/2021

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 15/11/2021 ANI:

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRATSIRY Francklin Le Chef de Centre

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA GASPARIN

Validité de circulation jusqu'au 15/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA

DATE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:911977/ANA/009/SUR_SITE/2021

De: RAMIANDRASON NADEGE FRANCINE MURIELLE

15/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8312TAU

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2705 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 **CARTE** Ar 0 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0