



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 872387/ANT/023/SUR_SITE/2021

DATE : 07/10/2021

NOM : RAHARIMALALA ALICE AUGUSTINE

ADRESSE : FKT ATSIMONTSENA

TELEPHONE : 034 76 247 61

PROFESSION :MPIOMPY

NUM IMM : 8739TAB

MARQUE :DAIMLER BENZ

COMMUNE : ANTSIRABE II

GENRE : CAM

TYPE : K13

CARROSSERIE :PRB

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :15

N°SERIE DU TYPE:422 8687

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :35293610403067

PTC :15000

PAV :4400

CU :10600

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1976

USAGE EFFECTIF : TM10

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/10/2021

PATENTE : 88051/19

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVO Voahanginirina Pierrette

Validité de circulation jusqu'au07/04/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8739TAB

USAGE EFFECTIF :TM10

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

15000

DROIT

Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 25 000

TVA

Ar 5 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 30 000