## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 911743/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 15/11/2021

**NOM**: RAKOTONIRINA ANDRIANANTENAINA MARIE JOSE

ADRESSE: LOT ITA 72 TER AMBANIALA ANDRANONAHOATRA **TELEPHONE:** 

**PROFESSION**:TRANSPORTEUR

**NUM IMM**: 4672TBM **MARQUE**: MERCEDES BENZ **COMMUNE: ANTANANARIVO** 

**GENRE**: CAM **TYPE**: 904662 **CARROSSERIE**: FOURGON AM TPP

**SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL N°SERIE DU TYPE:1R757222 **PUISSANCE: 11** 

PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE PLACE ASSISE: 6

PTC:3500 CU:2100 **PAV**:1400

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

**USAGE EFFECTIF: TM6** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 15/06/2021

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 15/11/2021 ANI:

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au 15/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

DATE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:911743/ANT/004/SUR\_SITE/2021

De: RAKOTONIRINA ANDRIANANTENAINA MARIE JOSE

15/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4672 TBM

**USAGE EFFECTTF:** TM6

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: PTC 3500 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 **CARTE** Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

**NET A PAYER: Ar 16 800** TIMBRE Ar 0