

# DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

<b>CARTE DE VISITE</b>			
Numéro immatriculation : <b>6716TAL</b>			
Nom et adresse : <b>NYR IMAGE</b>			
Commune : <b>ANTANANARIVO 0336700949</b>			
Marque	Type	N° dans la série	N° moteur
<b>MITSUBISHI</b>	<b>JNKB-407D</b>	<b>.119245</b>	<b>AS2776</b>
Carrosserie : <b>PLATEAU</b>		PATC : <b>m</b>	<b>2850</b>
Année de 1ère mise en circulation : <b>2008</b>		PAV : <b>1850</b>	<b>1000</b>
CU : <b>1000</b>			
Date de visite	Validité expirant le	Signature de l'agent vérificateur	
<b>16/03/2021</b>	<b>16/09/2021</b>		
Délivrée par le chef de centre de la sécurité routière :			