DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAMACHETTY NIRINA PATRICIA
ADRESSE: LOT 08 ANKAZIBE ALASORA 0332915239, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 7846TAN

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2430

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 931717/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS 21/12/2021