## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868558/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 04/10/2021

**NOM**: RAKOTOASIMBOLA

ADRESSE: AMBATOTOKANA NORD TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 1621TAA MARQUE :MERCEDES BENZ COMMUNE : ANTSAHALAVA ANTANIFIOTSY

GENRE : CAM TYPE : LK1513 CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :15 N°SERIE DU TYPE:36.001314280935

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 35391210434111

PTC :16000 PAV :6000 CU :10000

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 1978

USAGE EFFECTIF: TM16 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 01/07/2019

PATENTE: 2019 ANI: APTITUDE: APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina
Validité de circulation jusqu'au04/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :868558/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**De**: RAKOTOASIMBOLA DATE 04/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1621 TAA

**USAGE EFFECTTF**:TM16

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 16000 Ar 39 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 43 000 TVA Ar 8 600

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 51 600**