## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

\_\_\_\_\_



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 931637/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 06/12/2021

**NOM**: RAHELIARISOA MAMINIRINA JACQUELINE

ADRESSE: LOT III F 87 ANTOHOMADINIKA CENTRE 0345618839 TELEPHONE:

**PROFESSION**: MPIVAROTRA

NUM IMM: 9443TV MARQUE: MERCEDES BENZ COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : LP809R36 CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :13 N°SERIE DU TYPE:31605114948824

PLACE ASSISE : 3 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-PTC :8000 PAV :4200 CU :3800

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1983

USAGE EFFECTIF: TM7 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 04/12/2020

PATENTE: 2020 ANI: APTITUDE: APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au06/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



RECU N° :931637/ANT/004/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De : RAHELIARISOA MAMINIRINA JACQUELINE DATE 06/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9443TV

**USAGE EFFECTTF:**TM7

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 8000 Ar 15 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 19 000 TVA Ar 3 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 22 800**