## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

\_\_\_\_\_



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862834/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 28/09/2021

**NOM**: RAFIDISON JEROME

ADRESSE: TOLIARA TELEPHONE: 0334030680

PROFESSION:-

NUM IMM: 0835UC MARQUE: MITSUBISHI COMMUNE: -

GENRE : VP TYPE : L0409GVNSL CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:.... 400871

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 09J49

PTC :2450 PAV :1670 CU :780

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1995

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 28/09/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au28/09/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:862834/ANT/004/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO

**De**: RAFIDISON JEROME DATE 28/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0835UC

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 2450 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**