DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MANAKARA - FIANARANTSOA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 881907/FNR/021/SUR_SITE/2021 **DATE**: 15/10/2021

NOM: NDRIAMITSIRY LAURENT MARC

ADRESSE: VH 39 AMPARIBE TELEPHONE: -

PROFESSION:/

MARQUE :HYUNDAI **NUM IMM: 3265TBD COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: CAM **TYPE**: GA17CPEC **CARROSSERIE**:PRB

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL **PUISSANCE: 16** N°SERIE DU TYPE:258659

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR:** 566192

PTC:6445 **PAV**:2945 CU:3500

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2014

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 15/10/2021

PATENTE:/ **ANI**: 2021 APTITUDE: APTE Visite du 15/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L. Rasolomanana Le Chef de Centre

Opérateur: RAHANTAMALALA JULIANA Validité de circulation jusqu'au 15/04/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

MANAKARA - FIANARANTSOA

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:881907/FNR/021/SUR_SITE/2021

De: NDRIAMITSIRY LAURENT MARC DATE 15/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3265 TBD

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 6445 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar O THT Ar 12 000 TVA Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400 TIMBRE Ar 0