

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** SOCIETE HENRI FRAISE FILS ET CIE  
**ADRESSE :** RUE RAVONINAHITRINIARIVO ANKORONDRANO, Tél.  
0346200252

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4066TAS**

**USAGE EFFECTIF:** SREM16

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 32000

**DROIT :** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 43 000

**TVA :** Ar 8 600

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOAMASINA-BARIKADIMY**

**RECU N° : 873654/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 08/10/2021

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- CATADIOPRE TRIANGLE EN HAUT ARR VEHICULE REM A POSER
- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE NON CONFORME
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFIMANANTSOA  
Lalaina  
Opérateur : RAHARININOSY Solotiana Liantsoa

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS**